Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОАО "Волгограднефтемаш"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
102. Котельно-сварочный цех № 2 (КСЦ-2)					
24/15-102-1358, 24/15-102-1359. Мастер старший	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
24/15-102-1360, 24/15-102-1361, 24/15-102-1362, 24/15-102-1363. Мастер	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
Основные рабочие, 11 категория					
24/15-102-1365, 24/15-102-1366, 24/15-102-1367, 24/15-102-1368, 24/15-102-1369, 24/15-102-1370 Котельщик	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1371. Маляр	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1372, 24/15-102-1373 Обрубщик (выполняющий работы вне закрытых аппаратов)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время	снижение вредного воздействия производственного шума на рабо-	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	чем месте			
	Вибрация(лок): Вибрация(лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1376 Обрубщик (выполняющий работы внутри закрытых аппаратов)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Вибрация(лок): Вибрация(лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).				
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1374. Обрубщик (выполняющий работы вне закрытых аппаратов, РВД строжка)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.				
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1375. Обрубщик (выполняющий работы внутри закрытых аппаратов, РВД строжка)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.				
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1381, 24/15-102-1382, 24/15-102-1383 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
24/15-102-1384. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах внутри закрытых аппаратов без подогрева)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1385. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах вне закрытых аппаратов с подогревом)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентирован-	снижение вредного воздействия			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	нагревающего микроклимата на рабочем месте			
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1386. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах внутри закрытых аппаратов с подогревом)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	рабочем месте			
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1387, 24/15-102-1388, 24/15-102-1389 Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время	снижение вредного воздействия производственного шума на рабо-	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	чем месте			
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1390, 24/15-102-1391, 24/15-102-1392 Электросварщик ручной сварки (на работах внутри закрытых аппаратов без подогрева)	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные	снижение последствий ортостати-	постоянно	ОПБОТиЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	ческой и общемышечной нагрузок в течение смены		ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1393. Электросварщик ручной сварки (на работах вне закрытых аппаратов с подогревом)	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.				
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1394. Электросварщик ручной сварки (на работах внутри закрытых аппаратов с подогревом)	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации сущест-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	вующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.				
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
Основные рабочие, 12 категория					
24/15-102-1395. Маляр	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
24/15-102-1396, 24/15-102-1397, 24/15-102-1398, 24/15-102-1399, 24/15-102-1400, 24/15-102-1401, 24/15-102-1402, 24/15-102-1403 Машинист крана (крановщик)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
Вспомогательные рабочие, 22 категория					
24/15-102-1410. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-102-1416, 24/15-102-1417, 24/15-102-1418 Стропальщик	Химический:Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	труда (доплата), организовать выдачу молока.				
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
104. Механический цех №4 (Мех-4)					
24/15-104-1446. Мастер (термический участок)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
Основные рабочие, 11 категория					
24/15-104-1449. Газорезчик	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
Основные рабочие, 12 категория					
24/15-104-1475. Газорезчик (кислородно-песочная резка)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, сокр. продолж. раб. недели), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
24/15-104-1478, 24/15-104-1479 Машинист крана (крановщик) (II пролёт)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
24/15-104-1484, 24/15-104-1485 Машинист крана (крановщик) (VI пролёт)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
24/15-104-1486, 24/15-104-1487 Машинист крана (крановщик) (VII пролёт)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
24/15-104-1488, 24/15-104-1489 Машинист крана (крановщик) (VIII пролёт)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
24/15-104-1492, 24/15-104-1493 Оператор станков с программным управлением (Кольб)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (есте-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ственной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата), организовать выдачу молока.			ООТиЗ	
24/15-104-1499, 24/15-104-1500 Слесарь механосборочных работ (при работе пневмошлифмашинкой)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-104-1502, 24/15-104-1503 Термист	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
24/15-104-1504. Электросварщик ручной сварки	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны. Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через отрытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
Вспомогательные рабочие, 22 кат					
24/15-104-1505, 24/15-104-1506 Заточник (сухим способом)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	