

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОАО "Волгограднефтемаш"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Котельно-сварочный цех № 1 (КСЦ-1)</i>					
294-СОУТ/2015-101-1601, 294-СОУТ/2015-101-1602 Начальник участка	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1603, 294-СОУТ/2015-101-1604, 294-СОУТ/2015-101-1605 Мастер старший	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1606, 294-СОУТ/2015-101-1607, 294-СОУТ/2015-101-1608, 294-СОУТ/2015-101-1609, 294-СОУТ/2015-101-1610, 294-СОУТ/2015-101-1611 Мастер	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
<i>Основные рабочие, 11 категория</i>					
294-СОУТ/2015-101-1613. Газорезчик	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модерни-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1614. Газорезчик (автоматическая газовая резка, торцовка)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1615. Газорезчик (на работах вне закрытых аппаратов с сопутствующим подогревом)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)				
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1616, 294-СОУТ/2015-101-1617, 294-СОУТ/2015-101-1618, 294-СОУТ/2015-101-1619, 294-СОУТ/2015-101-1620, 294-СОУТ/2015-101-1621, 294-СОУТ/2015-101-1622,	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
294-СОУТ/2015-101-1623, 294-СОУТ/2015-101-1624 Котельщик	труда (доплата, доп. отпуск).				
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1625, 294-СОУТ/2015-101-1626. Вальцовщик	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
294-СОУТ/2015-101-1627, 294-СОУТ/2015-101-1628. Вальцовщик (горячего металла)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1629, 294-СОУТ/2015-101-1630. Обрубщик (выполняющий работы вне закрытых аппаратов)	Вибрация(лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1631, 294-СОУТ/2015-101-1636. Обрубщик (выполняющий работы внутри закрытых аппаратов)	Вибрация(лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1632, 294-СОУТ/2015-101-1635. Обрубщик (выполняющий работы внутри закрытых аппаратов, РВД строжка)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
294-СОУТ/2015-101-1633, 294-СОУТ/2015-101-1634. Обрубщик (выполняющий работы вне закрытых аппаратов, РВД строжка)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
294-СОУТ/2015-101-1641. Чистильщик металла, отливки, изделий и деталей (дробеструйная камера)	Вибрация(лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1642, 294-СОУТ/2015-101-1643. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.			СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1644, 294-СОУТ/2015-101-1645. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах вне закрытых аппаратов с подогревом)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).				
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1646, 294-СОУТ/2015-101-1648. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах внутри закрытых аппаратов без подогрева)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. от-	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	пуск).				
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1647. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах внутри закрытых аппаратов с подогревом)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.			ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1649, 294-СОУТ/2015-101-1650, 294-СОУТ/2015-101-1651, 294-СОУТ/2015-101-1652. Электросварщик ручной сварки	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1653, 294-СОУТ/2015-101-1654, 294-СОУТ/2015-101-1655. Электросварщик ручной сварки (на работах внутри закрытых аппаратов без подогрева)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение сме-	постоянно	СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	ны			
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1656, 294-СОУТ/2015-101-1657. Электросварщик ручной сварки (на работах вне закрытых аппаратов с подогревом)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. от-	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	пуск).				
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1658, 294-СОУТ/2015-101-1659. Электросварщик ручной сварки (на работах внутри закрытых аппаратов с подогревом)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные	снижение последствий ортостатической и	постоянно	СОТПК	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	общемышечной нагрузок в течение смены		ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1660, 294-СОУТ/2015-101-1661. Маляр	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение сме-	постоянно	СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	ны			
Основные рабочие, 12 категория					
294-СОУТ/2015-101-1663, 294-СОУТ/2015-101-1664, 294-СОУТ/2015-101-1665, 294-СОУТ/2015-101-1666, 294-СОУТ/2015-101-1667, 294-СОУТ/2015-101-1668, 294-СОУТ/2015-101-1669, 294-СОУТ/2015-101-1670, 294-СОУТ/2015-101-1671, 294-СОУТ/2015-101-1672, 294-СОУТ/2015-101-1673, 294-СОУТ/2015-101-1674. Машинист крана (крановщик)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1676, 294-СОУТ/2015-101-1677, 294-СОУТ/2015-101-1678. Термист	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоста-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	вить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
Вспомогательные рабочие, 22 категория					
294-СОУТ/2015-101-1692, 294-СОУТ/2015-101-1693, 294-СОУТ/2015-101-1694. Стропальщик	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-101-1701. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модерни-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	защиты существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
Производственный участок №8 (ПУ-8)					
294-СОУТ/2015-108-1702, 294-СОУТ/2015-108-1703. Оцинковщик-хромировщик диффузионным способом	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных ус-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ловиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
Механосборочный цех №3 (МСЦ-3)					
Основные рабочие, 11 категория					
294-СОУТ/2015-103-1726, 294-СОУТ/2015-103-1727. Маляр	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-103-1751. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (мест-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-103-1752, 294-СОУТ/2015-103-1753. Электросварщик ручной сварки	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
Основные рабочие, 12 категория					
294-СОУТ/2015-103-1754, 294-СОУТ/2015-103-1755, 294-СОУТ/2015-103-1756. 294-СОУТ/2015-103-1757, 294-СОУТ/2015-103-1758, 294-СОУТ/2015-103-1759. Машинист крана (крановщик)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-103-1763. Термист на установках ТВЧ	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-103-1765, 294-СОУТ/2015-103-1766. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей (пескоструйная очистка деталей)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Вибрация(лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 стро-	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО СОТПК	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).			ООТиЗ	
294-СОУТ/2015-103-1767. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	СОТПК ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Вспомогательные рабочие, 22 категория					
294-СОУТ/2015-103-1768. Заточник (сухим способом)	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО СОТПК ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	