

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: _____

ОАО "Волгограднефтемаш"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Механосборочный цех № 14</i>					
8/14-114-806. Мастер старший (Гальванический участок)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-808. Мастер старший (Сборочно-сварочный участок)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-114-811. Мастер (Гальванический участок)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-813. Мастер (Сборочно-сварочный участок)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
<i>Основные рабочие, 11 категория</i>					
8/14-114-815. Газорезчик	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-818. Маляр	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-844. Электрогазосварщик	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-845. Электрогазосварщик	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	труда (доплата, доп. отпуск).				
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-846. Электрогазосварщик	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-114-847. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-848. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-849. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-850. Электросварщик ручной сварки	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-114-851. Электросварщик ручной сварки	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-852. Электросварщик ручной сварки	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-853. Электросварщик ручной сварки	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-114-854. Электросварщик ручной сварки	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
<i>Основные рабочие, 12 категория</i>					
8/14-114-855. Гальваник	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-856. Гальваник	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-857. Гальваник	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-114-859. Маляр (Карбофлекс)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-860. Машинист крана (крановщик) (Механический участок, 4 пролёт)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-861. Машинист крана (крановщик) (Механический участок, 4 пролёт)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-862. Машинист крана (крановщик) (Механический участок, 2 пролёт)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-114-863. Машинист крана (крановщик) (Механический участок 26, 1 пролёт)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-864. Машинист крана (крановщик) (Механический участок 26, 2 пролёт)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-865. Машинист крана (крановщик) (Механический участок 26, 3 пролёт)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-866. Машинист крана (крановщик) (Механический участок 26, 4 пролёт)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-867. Машинист крана (крановщик) (Сборочно-сварочный участок, 3 пролёт)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-868. Машинист крана (крановщик) (Сборочно-сварочный участок, 3 пролёт)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока				
	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-869. Машинист крана (крановщик) (Сборочно-сварочный участок, 1 пролёт)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-870. Машинист крана (крановщик) (Сборочно-сварочный участок, 1 пролёт)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предос-	снижение вредного воздействия производственного шума на рабо-	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	тавить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	чем месте			
8/14-114-871. Машинист крана (крановщик) (Участок общей сборки и окраски)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-872. Машинист крана (крановщик) (Участок общей сборки и окраски)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-873. Машинист крана (крановщик) (Участок общей сборки и окраски)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-874. Машинист крана (крановщик) (Участок общей сборки и окраски)	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-875. Машинист крана (крановщик) (Сборочно-сварочный участок, 2 пролёт)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
	Шум: СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-114-876. Мойщик-сушильщик металла (Механический участок)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеоб-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	менной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата), организовать выдачу молока				
8/14-114-880. Травильщик (Гальванический участок)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-881. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей (дробеструйная камера)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
<i>Вспомогательные рабочие, 22 категория</i>					
8/14-114-883. Аппаратчик химводоочистки (станция нейтрализации)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением),	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)				
8/14-114-884. Аппаратчик центрифугирования	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-888. Лаборант химического анализа (станция нейтрализации)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-889. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (служба механика)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-890. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-114-907. Заточник (сухим	Шум: Работы проводить только при наличии	снижение вредного воздействия	постоянно	СМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места (способом)	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	производственного шума на рабочем месте		ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	
8/14-114-908. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсаций за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ ОРОП	