

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: _____

ОАО "Волгограднефтемаш"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Механосборочный цех № 19</i>					
8/14-119-970. Мастер старший (Котельно-сварочный участок)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-972. Мастер (Котельно-сварочный участок)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-119-973. Мастер (Котельно-сварочный участок)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
<i>Основные рабочие, 11 категория</i>					
8/14-119-975. Котельщик	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-976. Котельщик	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-119-977. Котельщик	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-978. Слесарь механо-сборочных работ (Котельно-сварочный участок)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-119-980. Газорезчик	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-981. Обрубщик	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-995. Электросварщик ручной сварки	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-996. Электросварщик ручной сварки	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-997. Электросварщик ручной сварки	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск),	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-998. Электросварщик ручной сварки	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-999. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-1000. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
<i>Основные рабочие, 12 категория</i>					
8/14-119-1001. Маляр	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-119-1002. Маляр	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-119-1003. Маляр	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-119-1005. Машинист крана (крановщик) (Механический участок)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-1006. Машинист крана (крановщик) (Механический участок)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-119-1007. Машинист крана (крановщик) (Котельно-сварочный участок (поперечный пролет))	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-1008. Машинист крана (крановщик) (Котельно-сварочный участок (поперечный пролет))	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-119-1009. Машинист крана (крановщик) (Котельно-сварочный участок (поперечный пролет))	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
<i>Вспомогательные рабочие, 22 категория</i>					
8/14-119-1011. Заточник (сухим способом)	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-119-1016. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей (дробеструйная камера)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-119-1021. Стропальщик (Котельно-сварочный участок)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-119-1026. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
Энергетическая служба					
<i>Участок ремонта энергокоммуникаций</i>					
8/14-234-1077. Электрогазо-	Тяжесть: Организовать регламентированные	снижение последствий ортостати-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
сварщик	перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	ческой и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-234-1078. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.				
<i>Электромонтажная служба</i>					
8/14-234-1082. Электрогазо-сварщик	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск).	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	