

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОАО "Волгограднефтемаш"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
106. Котельно-сварочный цех № 6 (КСЦ-6)					
8/14-106-1167, 8/14-106-1168, 8/14-106-1169. Начальник участка	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия холодного микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-106-1171, 8/14-106-1172. Мастер старший	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия холодного микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-106-1173, 8/14-106-1174, 8/14-106-1175, 8/14-106-1176, 8/14-106-1177, 8/14-106-1178. Мастер	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата)	снижение вредного воздействия холодного микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
<i>Основные рабочие, 11 категория</i>					
8/14-106-1180, 8/14-106-1181. Вальцовщик	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск) , предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия холодного микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока				
8/14-106-1182. Вальцовщик (горячего металла)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1183, 8/14-106-1184, 8/14-106-1185, 8/14-106-1186, 8/14-106-1187, 8/14-106-1188, 8/14-106-1189, 8/14-106-1190, 8/14-106-1191, 8/14-106-1192, 8/14-106-1193, 8/14-106-1194, 8/14-106-1195, 8/14-106-1196,	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии	снижение вредного воздействия	постоянно	СМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-106-1197, 8/14-106-1198, 8/14-106-1199, 8/14-106-1200, 8/14-106-1201, 8/14-106-1202. Котельщик (выполняющий работы с применением газовой резки, электросварки и пневмошлифмашинки)	СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	производственного шума на рабочем месте		ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока.	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1203. Маляр	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия холодного микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока				
8/14-106-1204, 8/14-106-1205, 8/14-106-1206, 8/14-106-1207, 8/14-106-1211, 8/14-106-1212, 8/14-106-1213. Обрубщик (выполняющий работы вне закрытых сосудов)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Вибрация (лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия локальной вибрации на организм	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1208. Обрубщик (выполняющий работы вне закры-	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
8/14-106-1209. Обрубщик (выполняющий работы внутри закрытых сосудов, РВД строжка)	защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)			ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1209. Обрубщик (выполняющий работы внутри закрытых сосудов, РВД строжка)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливая специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1210. Обрубщик (выполняющий работы внутри закрытых сосудов)	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Вибрация(лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия локальной вибрации на организм человека	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-106-1219. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей (дробеструйная камера)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных	снижение вредного воздействия холодного микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	условиях труда (доплата, доп. отпуск)				
	Вибрация (лок): Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия локальной вибрации на организм	постоянно	СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1220, 8/14-106-1221, 8/14-106-1222, 8/14-106-1223, 8/14-106-1224, 8/14-106-1225, 8/14-106-1226. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	труда (доплата, доп. отпуск)				
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1227. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах внутри закрытых аппаратов без подогрева)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск, организовать выдачу молока)	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	труда (доплата, доп. отпуск)				
8/14-106-1228. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах вне закрытых аппаратов с подогревом)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)				
8/14-106-1229. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (на работах внутри закрытых аппаратов с подогревом)	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)				
8/14-106-1230, 8/14-106-1231, 8/14-106-1232, 8/14-106-1233, 8/14-106-1234, 8/14-106-1235, 8/14-106-1236, 8/14-106-1237, 8/14-106-1238, 8/14-106-1239, 8/14-106-1240, 8/14-106-1241, 8/14-106-1242, 8/14-106-1243, 8/14-106-1244, 8/14-106-1245, 8/14-106-1246. Электросварщик ручной сварки	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-106-1247. Электросварщик ручной сварки (на работах внутри закрытых аппаратов без по-	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, пре-	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
догрева)	доставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)				
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1248. Электросварщик ручной сварки (на работах вне закрытых аппаратов с подогревом)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока				
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1249. Электросварщик ручной сварки (на работах внутри закрытых аппаратов с подогревом)	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока				
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
<i>Основные рабочие, 12 категория</i>					
8/14-106-1250, 8/14-106-1251, 8/14-106-1252, 8/14-106-1253, 8/14-106-1254, 8/14-106-1255, 8/14-106-1256, 8/14-106-1257, 8/14-106-1258, 8/14-106-1259, 8/14-106-1260, 8/14-106-1261, 8/14-106-1262, 8/14-106-1263, 8/14-106-1264, 8/14-106-1265, 8/14-106-1266. Машинист крана (крановщик)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока				
8/14-106-1267, 8/14-106-1268, 8/14-106-1269, 8/14-106-1270. Термист	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
<i>Вспомогательные рабочие, 22 категория</i>					
8/14-106-1272. Маляр	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия холодного микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1274. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1277, 8/14-106-1278. Рабочий, занятый нагревом металла переносными газовыми горелками	Микроклимат: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
8/14-106-1281. Газорезчик	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Шум: Работы проводить только при наличии	снижение вредного воздействия	постоянно	СМТО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	производственного шума на рабочем месте		ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1282. Газорезчик (автоматическая газовая резка, торцовка)	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота це-	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока				
8/14-106-1290, 8/14-106-1291, 8/14-106-1292, 8/14-106-1293, 8/14-106-1294, 8/14-106-1295, 8/14-106-1296. Стропальщик	Шум: Работы проводить только при наличии СИЗ органов слуха, регламентировать время пребывания в условиях превышения нормативных значений уровня шума, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте	постоянно	СМТО ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
8/14-106-1305. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Организовать регламентированные перерывы во время работы в соответствии с рекомендациями раздела 3 строки 050 карты специальной оценки условий работников, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	постоянно	ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечить удаление вредных веществ из воздуха рабочей зоны, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	УФ-излучение: Сварочные работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других работников в зоне выполнения сварочных работ, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск)	защита работников от воздействия УФ-излучения	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	
	Химический: Обеспечить удаление вредных веществ сварочного аэрозоля из воздуха рабочей зоны путем устройства системы вытяжной вентиляции (естественной или с механическим побуждением), либо модернизации существующей общеобменной (местной) системы вентиляции цеха, также осуществлять удаление вредных веществ путем проветривания через открытые окна и въездные ворота цеха во время регламентированных перерывов, предоставить компенсации за работу во вредных условиях труда (доплата, доп. отпуск), организовать выдачу молока	снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ЭС СМТО ОПБОТиЭ ООТиЗ	